



CERTIFICATO DI PROVA IDRAULICA

HYDRAULIC TEST CERTIFICATE

FE804
Rev.7
10/05/2013

H.T. Certificate (HTC) n°: 20141210 – 2273 -HT

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

CLIENTE CUSTOMER		COMMESSA JOB	
IMPIANTO PLANT		NUMERO DI FABBRICA SERIAL NUMBER	
OGGETTO TEST SUBJECT	HEAVE COMPENSATOR	DISEGNO DRAWING	
COMPONENTI ITEMS	SHOCK ABSORBER - GUIDE WIRE		

SPECIFICA DI RIFERIMENTO
REFERENCE SPECIFICATION

DATI DI PROVA TEST DATA

PRESSIONE DI BOLLO WORKING PRESSURE	250 BAR
PRESSIONE DI PROVA TEST PRESSURE	375 BAR
TEMPO DI PROVA (min) DURATION	5 MIN
FLUIDO FLUID	OLIO IDRAULICO
IDENTIF. MANOMETRO (i) PRESSURE GAUGE(S) ID	CODICE INTERNO CEDRONE 026-027 (RAPPORTO PROVA SLB3257)
TEMPERATURA TEMPERATURE	15 °c
DATA DI PROVA DATE	3/11/15
LUOGO DI PROVA LOCATION	CEDRONE OLEODINAMICA S.R.L.

RISULTATI RESULTS

ESITO DELLA PROVA
EXAMINATION RESULT

SODDISFACENTE
SATISFACTORY

NON SODDISFACENTE
UNSATISFACTORY

NOTE
REMARKS

FIRME E DATA SIGNATURES & DATE

OPERATORE OPERATOR	CONTROLLO QUALITÀ QUALITY CONTROL	ISPETTORE CLIENTE* CUSTOMER INSPECTOR	ENTE ISPETTIVO* INSPECTION AUTHORITY
CEDRONE OLEODINAMICA S.R.L. Via Vigne Vecchie 1 08028 S. GIOVANNI CARCARE (CA) Tel. 0776 548254 - Fax 0776 548304 * SE PREVISI P. IVA/C.F. 02499520805		 03/11/15	 <input checked="" type="checkbox"/> Witnessed <input type="checkbox"/> Reviewed And found to comply with TAPM.5-778.93 Date: 2015/11/03 Sign:

E700 0523